マグネシウム合金のレーザ切断加工に関する基礎的検討 一炭酸ガスレーザによるAZ31B板材の切断特性—

北田 良二*

Fundamental Study on Laser Cutting of Magnesium Alloy

-Cutting Characteristics of AZ31B Plate Using CO₂ Laser-

by

Ryoji KITADA *

要旨

マグネシウム合金をレーザ加工する場合、燃焼しやすいため、適切な加工条件でなければ レーザ加工熱によって容易に燃焼してしまう。しかしながら、レーザ加工は切削加工と異な り切りくずの排出がないため、機械加工の課題であるマグネシウムの切りくずの後処理を検 討する必要がない。また、無負荷加工であるため、柔らかいマグネシウム合金であっても薄 板や長尺品の加工が可能となる。このような利点を活かしてマグネシウム合金のレーザ加工 の研究開発は進められているが、研究事例は少ない。

本研究では、低出力炭酸ガスレーザによる微細加工の可能性を検討するため、レーザ加工 条件を実験パラメータとして、マグネシウム合金の薄板の切断加工特性を調査した。試料に は、マグネシウム合金で最も汎用的である AZ31B を使用した。レーザ切断加工実験では、 レーザ出力およびレーザパルス数(オーバラップ率)の変化に対する切断溝性状、ドロス高 さおよびデブリ高さについて評価した。また、評価結果から抽出した最適加工条件を用いて 微細形状加工を行い、微細加工の可能性について検討した。

Key Words : CO2 laser, Laser cutting, Magnesium alloy, Kerf width, Dross, Debris

1.はじめに

現在、実用金属の中で最も軽い材料としてマ グネシウム合金が注目されている。軽量化を目 的として、軽量化の要求度の高い輸送機関係、 持ち運び要求度の高いノートパソコンや携帯電 話など電子機器の筐体への適用が広がっており、 持続的社会への貢献としてマグネシウム合金の 市場規模は拡大している¹⁾。一方、マグネシウ ム合金には引火や爆発といった危険性もあるた め適用が懸念されることも多く、加工性などの 課題も多い。近年、これらの課題を解決する技 術として難燃性マグネシウム合金や耐熱性マグ ネシウム合金の開発が進んでおり、マグネシウ ム合金の適用可能性が更に広がりつつある²⁾。 また、生体親和性などの特性からインプラント 用合金素材として医療用マグネシウム合金の開 発が行われており、ステント等の医療部品にお いてはマグネシウム合金の微細加工技術が必要 となる。

炭酸ガスレーザは最も汎用的なレーザ発振器

^{*}崇城大学工学部機械工学科教授

の一つとして、様々な材料の加工に適用されて おり、多くの産業で利用されている。発振器の 出力も低出力から高出力まで幅広く、切断、穴 あけ、溶接といった種々の加工に応用されてい るが、波長 10.6 μm の赤外光であるために加工 部に発生する熱影響がしばしば問題となる。例 えばマグネシウム合金の場合、酸化しやすい材 料であるためレーザ熱加工の適用は難しい^{3),4)}。 しかしながら、厚みが1mm以下であるような 薄板に対してであれば、低出力のレーザ発振器 を適用できることから、熱影響を抑えながら微 細加工できる可能性がある。そこで、本研究で は、低出力炭酸ガスパルスレーザ(ピーク出力 100 W) によりマグネシウム合金の薄板(厚み 0.5 mm)を精密切断することを試みた。レー ザ加工条件(出力、パルス数(オーバラップ 率))を実験パラメータとして、マグネシウム 合金の薄板の切断加工特性を調査することで、 低出力炭酸ガスレーザによる微細加工の可能性 を検討した。

2. 実験方法

2.1 レーザ切断加工

本研究では、レーザヘッドが XY 方向に駆動 することで加工ステージ上に固定された加工対 象物を切断加工する低出力炭酸ガスレーザ加工 機(Spirit GLS, Great Computer Corporation)を



平均出力 $P_{ave}(W) = 最大出力P_{peak}(W) \times \frac{パルス幅 \tau (s)}{パルス周期T (s)}$

図1 パルスレーザ

使用した。本加工機が発振するパルスレーザの 模式図を図1に示す。ピーク出力 P_{peak} (W)に 対するパルス幅 τ (s)を設定値によって変化 させることで、平均出力 P_{ave} (W)を制御する ことができる。また、レーザ光走査長さ1イン チ当たりのレーザパルス照射回数であるレーザ パルス数 PPI (Pulse Per Inch)を設定すること で、図2に示すレーザ光の集光スポットの重な り度合であるオーバラップ率を制御することが できる。本論文では、レーザパルス数 (PPI) とオーバラップ率(%)を併記する。

本研究におけるレーザ切断加工の模式図およ び加工の様子を図3に示す。炭酸ガスレーザ発 振器より発振されたレーザ光(波長10.6 µm) をベンディングミラーにより加工対象物に向け て曲げ、集光レンズにより集光して加工対象物 へ照射する。そして、レーザ光の焦点位置は、 加工対象物のレーザ光入射表面を0 mm として 固定した。レーザ光を吸収した加工対象物は レーザ熱加工により除去加工され、レーザ光を 走査することで切断加工される。加工点におい ては、熱影響の低減と加工屑を除去するために、 レーザ光と同軸にアシストガスを噴射した。本 実験では、アシストガスに酸素を使用した。酸



図3 レーザ切断加工

素を使用することで、レーザ熱加工による除去 加工の効率が向上して切断加工が可能となる。 ガスボンベから供給される酸素ガスをレギュ レータにより圧力調整することで、アシストガ ス流量を30 L/minに固定した。また、アシスト ガスノズルは、黒アルマイト処理を施したアル ミニウム製ノズルを製作して、ノズル高さ1 mmおよびノズル穴径1.0 mmのノズルを使用し た。

レーザ切断加工実験におけるレーザ加工条件 を表1に示す。レーザパルス数(オーバラップ 率)が30(-730.1)、100(-149.0)、300(17.0)、 700(64.4)、1100(77.4)、1500 Pulse/inch(83.4 %)に対して、レーザ平均出力設定値を10 W 刻みで10~100 Wの間で変化させてレーザ切 断加工実験を行った。レーザ出力およびレーザ パルス数(オーバラップ率)以外のパラメータ は、表1の条件に固定した。なお、本実験では、 レーザ光の走査回数は1回のみであり、重ね照 射は行っていない。

2.2 マグネシウム合金

本実験では、レーザ切断加工実験の試料とし て、加工性に優れて最も利用されているマグネ シウム合金であるAZ31Bを選定した⁵⁾。表2に AZ31Bの組成および物理的性質を示す^{6),7)。} AZ31Bに対する切断溝幅やドロス高さなどの レーザ切断加工特性を評価することで、低出力 炭酸ガスレーザによるマグネシウム合金の微細 加工の可能性を検討した。

AZ31Bの試料には、不二ライトメタル (株)の厚み0.5 mmの薄板を、40×10 mmに 切り出して使用した。また、実験試料には自然 酸化皮膜が存在するため、酸洗浄(タニムラ

パラメータ 水準 レーザ平均出力設定値 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 W 可変 30(-730,1), 100(-149,0), 300(17,0), 700(64,4), レーザパルス数(オーバラップ率) 1100(77.4), 1500 Pulse/inch (83.4 レーザ走査速度(実測値) 0.97 mm/sec 集光レンズ焦点距離 50.8 mm (2.0 inch) -ザ光の焦点スポット径 0.102 mm 試料表面からのレーザ焦点位置 0.0 mm 固定 ノズル高さ 1.0 mm ノズル穴径 *Ф*1.0 mm アシストガス 酸素ガス JIS K1101 (純度:99.5%) アシストガス流量 30 L/mir

表1 レーザ切断加工実験条件

(株)、水溶性アルミサビ除去液 BF4-26L) に より自然酸化皮膜を除去したのち、レーザ光吸 収剤(ファインケミカルジャパン(株)、FC-153) をスプレーして塗布することでレーザ光 の吸収率を上げて切断加工を可能にした。そし て、試料1枚につき1ラインのみレーザ切断加 工を行い、レーザ光吸収剤をエタノール洗浄に より除去した後に、その切断加工溝性状を評価 した。評価した試料枚数は1枚であり、再現性 を確認しながら実験した。切断加工溝性状はマ イクロスコープ((株) 松電舎、高倍率 USB3.0 マイクロスコープ FZR350PC2、多機能計測ソ フト MeasurePRO-Ex) にて観察して、測定顕 微鏡((株) ニコンインスティック、MM-22) により切断溝幅、ドロス高さおよびデブリ高さ を測定した。

3. 実験結果

3.1 切断加工特性

3.1.1 切断溝幅

図4にレーザパルス数(オーバラップ率)に 対する最大切断溝幅の測定結果を示す。図4(a) より、レーザ光入射側において、レーザ平均出 力設定値が90W以下の場合は、レーザパルス 数が大きくなるにしたがって切断溝幅が小さく なることがわかる。これは、レーザパルス数が 大きくなるにしたがってパルス幅が小さくなり、 1パルス当たりのエネルギーが小さなパルスが 重なって照射されるため、パルスレーザが走査 ラインに沿って一様なエネルギー分布になりや すいためであると考えられる。実際に、切断溝

表2 マグネシム合金 AZ31B の化学組成と物理的 性質

標準化学組成 [mass%]	Al 3.0, Mn 0.2, Zn 1.0
比重(室温)	1.78
融点(概略值)[℃]	固相点 575 液相点 630
線膨張係数(20~200 °C)[10 ⁻⁶ /K]	26.0
熱伝導率(20 ℃)[W / (m・K)]	75
比熱(20 °C)[kJ / (kg•K)]	1.05
引張強さ [MPa]	255
0.2% 耐力 [MPa]	200
せん断強さ[MPa]	130
伸び [%]	12
硬さ[HR]	49



図4 レーリハルス数(オーハラック本)に対す る最大切断溝幅

はギザギザした形状からストレートな形状へと 変化している。一方、レーザ平均出力設定値が 100 W の場合は、他の出力の傾向とは異なり、 レーザパルス数が大 きくなるにしたがって切 断溝幅は大きくなる。この結果は、最大出力 100 W を設定した場合、理論上は 100 W の連続 発振となるはずであるが、本加工機は平均出力 が100Wに近いパルス発振となることが影響し ていると考えられる (デューティ比95%以下 のパルス発振)。レーザが連続発振(CW)で あれば、切断幅は設定したレーザパルス数に関 係なく一定になるはずであるが、実際にはパル ス発振であるため、加工時にパルスによる影響 を受け、レーザパルス数によって切断溝幅が変 化したと推測される。連続発振に近いパルス発 振であることから、平均出力 90 W 以下の出力 に比べて、パルスの休息時間は極めて短い。そ の結果、パルス休息時間の冷却効果は十分に働 かず、レーザパルス数を大きくするにしたがっ てレーザ加工熱が蓄積されることから、パルス

数が大きくなるにつれて切断溝幅が大きくなっ たと推測される。

次に、レーザ光出口側における切断溝幅の傾 向を図4(b)に示す。レーザ光出口側のレーザ 出力に対する切断溝幅の傾向は、入射側と同様 の傾向であることがわかった。レーザ出力が 90 W 以下の場合は、いずれの出力においても レーザパルス数を大きくするにしたがって切断 溝幅は小さくなり、レーザ出力が100Wの場合 は、レーザパルス数を大きくなるにしたがって 切断溝幅は大きくなった。また、レーザ光入射 側に比べて、レーザ出口側の傾向は緩やかであ ることがわかった。これは、レーザ光は入射側 で直接吸収されて、そのレーザ加工熱の広がり とレーザ光の貫通によって切断溝は形成される ため、レーザ光入射側でレーザ加工パラメータ に対する加工性状の変化が表れやすく、出口側 ではその変化が抑制されるためであると考えら れる。さらに、レーザ光が貫通した条件のほと んどで、切断溝幅はレーザ光出口側より入射側 の方が大きいことから、レーザ光入射側は出口 側よりもレーザ光の影響を直接的に受けると考 えられる。なお、レーザ光出口側において、 レーザ平均出力が30Wと40Wの場合は、完全 に切断することができず、他の出力に比べて切 断溝幅が極めて小さくなっている。この結果は、 切断溝内に溶融再凝固物が詰まるためと考えら れる。出力30Wと40Wはレーザ切断に必要な 最小限のエネルギーであることから、入熱が少 なく、溶融時の粘度が高くなり、アシストガス 噴射によって除去されにくい。さらに、除去さ れなかった溶融物がアシストガスで冷却され凝 固するため、溶融再凝固物が生成されやすくな る。そのため、出力30Wと40Wの試料から、 切断溝内に溶融再凝固物が多く存在することが 確認された。

図4の結果について、横軸にレーザ平均出力 設定値を、縦軸に最大切断溝幅をとって並び替 えたグラフを図5に示す。切断溝内の溶融再凝 固物の詰まり具合を5段階評価して、レーザ出 力範囲に対して色分けを行った。図5(a)より、 レーザ光入射側は、レーザ出力が大きくなるに したがって、出力が50Wまでの場合は切断溝



幅が大きくなり、出力が50~70Wの範囲では 切断溝幅は小さくなり、出力が70W以上の範 囲では切断溝幅は再び大きくなる傾向にあるこ とがわかった。これは、レーザ切断に必要なエ ネルギーが関係すると考えられる。レーザ出力 が20Wまでの場合は、レーザ切断に必要なエ ネルギーが不足しているため、レーザ光は貫通 しない。出力が 20~40W の場合は、レーザ出 力を大きくするにしたがってレーザ光が貫通を 始めて、少しずつ切断溝幅が大きくなる。しか しながら、フルカットするにはエネルギーが不 十分であるため、試料のレーザ光入射表面のみ にエネルギーが吸収されて、レーザ光出口側に は貫通していない。したがって、出力を大きく するにしたがって、レーザ光入射側の切断溝幅 が大きくなる。レーザ出力が50Wを境界に、 切断に必要なエネルギーとなり、溶融物が試料 のレーザ光出口側に抜けやすい切断溝が成形さ れるため、切断溝内の溶融再凝固物が減少する。 したがって、レーザ光入射表面のみに吸収され

ていたエネルギーが試料のレーザ光出口側にま で貫通して、徐々にフルカットに近づくことで、 レーザ光入射側の切断溝幅が小さくなっていく。 さらにレーザ出力を大きくしていくと、出力 70Wで切断溝内に溶融再凝固物がないフル カットされた最も狭い良好な切断溝が形成され る。この時がフルカットに必要な最低エネル ギーであると考えられる。出力が 80 W 以上に なると、レーザ切断に必要なエネルギーを超え るため、試料へ過剰に入熱され、出力を大きく するにしたがって切断溝幅が再び大きくなると 推測される。以上の結果から、マグネシウム合 金 AZ31B 薄板のレーザ切断加工において、出 力70Wが綺麗にフルカットされて、かつ切断 溝幅が最も小さい切断溝を成形できる最適な レーザ出力条件であると考えられる。

次に、レーザ光出口側における切断溝幅の傾 向を図5(b)に示す。レーザ光入射側において は、出力が大きくなるにつれて切断溝幅は増減 したが、レーザ光出口側は、出力が大きくなる にしたがって切断溝幅は大きくなる傾向のみで あった。これは、出力を大きくするにしたがっ て試料のレーザ光入射表面への入熱が大きくな り、出力 30 ~ 60 W の場合では試料のレーザ光 出口側へレーザ光が徐々に貫通して、溶融物が 試料のレーザ光出口側へ抜けていくことでレー ザ光出口側の切断溝幅が増加するものと考えら れる。出力70Wに至ると溶融物が完全に除去 されたフルカットとなる。出力80W以上の場 合では、溶融物が完全に除去されているため、 レーザ光が直接試料のレーザ光出口側へ貫通す ることから、切断溝幅が大きくなることはない と考えられる。したがって、出力80W以上で はレーザ光出口側の切断溝幅の変化が緩やかと なり、出力 90~100 W ではその切断溝幅は一 定となる。実際に、出力を大きくするしたがっ て切断溝内の溶融再凝固物の量が減少している ことから、出力とレーザ光出口側の切断溝幅は 比例関係にあるものと推測される。しかしなが ら、レーザパルス数が30、100 Pulse/inch の場 合は、レーザパルス数が 300 Pulse/inch 以上で みられる切断溝幅の増加傾向とは異なり、出力 10 W 以上から切断可能であり、いずれの出力

においても切断幅が一定となっている。300 Pulse/inch 以上のレーザパルス数では、出力が 小さくなるほど溝幅が小さくなるが、レーザパ ルス数が30、100 Pulse/inch と小さな場合には、 1パルス当たりのパルス幅が大きく、1パルス 当たりのエネルギーが大きくなる。また、レー ザパルス数30、100 Pulse/inch はオーバラップ 率がマイナスであるため、パルスが離散的に照 射される。つまり、1パルス当たりのエネル ギーが大きなパルスレーザが離散的に照射され ることにより、レーザ加工熱の拡散によって切 断される。したがって、出力の影響を受けずに 切断されて溝幅は変化しなかったと考えられる。

3.1.2 ドロス高さ

金属のレーザ切断加工において、レーザ光出 口側の切断溝に沿って溶融再凝固物としてドロ スが付着する。このドロス高さは切断品位の評 価として重要である。そこで、試料のレーザ光 出口側の切断溝に付着している最大ドロス高さ を測定した。図6にレーザパルス数(オーバ ラップ率)およびレーザ平均出力設定値に対す る最大ドロス高さの測定結果を示す。図6(a) より、レーザパルス数が大きくなるにしたがっ てドロス高さは緩やかに大きくなる傾向である ことがわかった。これは、切断溝幅によってア シストガス噴射による溶融物除去効果が変化す るためと考えられる。レーザパルス数が大きく なるほど1パルス当たりの入熱が小さなパルス が重なって照射されることで、切断溝幅が小さ くなると考えられる。レーザパルス数が大きく なるにしたがって切断溝幅が小さくなり、アシ ストガス噴射による溶融物除去を効果的に行え なくなった結果、溶融物がレーザ光出口側にド ロスとして付着する量が増え、ドロス高さが大 きくなっていったと推測される。特に出力が 30、40Wの場合にドロス高さが極めて大きく なっている。これらの出力は、切断に必要なエ ネルギーの最小値で、溝幅が極めて小さいこと から、アシストガス噴射による溶融物除去の効 果がより低くなったためと考えられる。

次に、図6(b)のレーザ出力に対する最大ドロス高さの変化について考察する。出力が30



~ 70 W の場合、出力が大きくなるにしたがっ てドロス高さが小さくなり、出力が70W以上 の場合はドロス高さが一定となる。特にレーザ パルス数が1100、1500 Pulse/inch の場合には、 出力が30、40W時のドロス高さが0.50mm以 上と大きく、700 Pulse/inch 以下のレーザパル ス数と比べて出力によるドロス高さの変化が大 きい。また、レーザパルス数が30、100 Pulse/ inch の場合には、ドロス高さは出力によらず一 定となることがわかった。これは、図5(a)で 述べた考察と同様に、切断溝幅によってアシス トガス噴射による溶融物除去効果が変化するた めであると考えられる。図5(b) で述べたレー ザ光出口側の出力に対する切断溝幅と比較する と、出力が大きくなるにしたがってレーザ光出 口側の切断溝幅は大きくなっていき、ドロス高 さは小さくなっていくことがわかる。つまり、 切断溝幅が大きくなるとアシストガスが切断溝 を通りやすくなることで、溶融物がドロスとし てレーザ光出口側に付着せずに吹き飛ばされや すくなった結果、ドロス高さが小さくなったと 考えられる。

以上の結果より、ドロス高さとレーザ光出口 側の切断溝幅は反比例の関係にあることがわ かった。つまり、レーザパルス数が小さく、出 力が大きいほど、切断溝幅は大きくなり、ドロ ス高さは小さくなる。

3.1.3 デブリ高さ

金属のレーザ切断加工において、ドロスと同 様に、レーザ光入射側の切断溝に沿って付着す るデブリは切断品位を悪化させる。デブリは、 切断時にアシストガス噴射によって試料のレー ザ光入射表面に付着する切断溝からの除去加工 物である。そこで、レーザ光入射側の試料表面 の切断溝に付着している最大デブリ高さを測定 した。図7にレーザパルス数(オーバラップ 率)およびレーザ平均出力設定値に対する最大 デブリ高さの測定結果を示す。デブリ高さは レーザパルス数や出力によって変化せず、いず れのパルス、出力でも 0.20 mm 以下でほぼ一定 であることがわかった。これは、レーザ熱加工 による溶融物は切断溝から試料のレーザ光出口 側ヘドロスとして抜け落ちるためであると考え られる。つまり、レーザ光が貫通して切断溝が 形成される場合には、溶融物は切断溝から試料 のレーザ光出口側へ抜けるためデブリとして試 料表面に付着する量は少なくなる。また、レー ザ光が貫通せず切断溝が形成されない場合は、 出力が小さいことにより試料の溶融物量が少な いためデブリがほとんど生成されないと考えら れる。

3.2 切断加工溝性状

3.1 節の実験結果から、切断溝が綺麗にフル カットされて、かつ切断溝幅が最も小さい切断 溝を成形できる条件を抽出すると、出力が70 Wでレーザパルス数(オーバラップ率)が700 Pulse/inch(64.4%)の条件となった。表1にお ける赤い□で囲まれた水準が抽出条件であり、 このときの試料の切断加工溝性状を図8に示す。

3.3 微細形状加工

本研究により得られたレーザ切断加工特性か ら、マグネシウム合金のレーザ精密切断加工の



	レーザ光入射側	レーザ光出ロ側	ドロス付着状態
	<u>む所方向</u> 1.0 mm	()所方向 1.0 m	せん 型所方向 ビ ユ ユ ユ ユ ユ ユ ユ ユ ユ ユ ユ ユ ユ
	最大切断溝幅:0.2/mm	最大切断溝幅:0.31 mm	最大下口ス高さ:0.34 mm
Ĩ	レーザ平均出力設定値:70 W, レーザパルス数(オーバラップ率):700 Pulse/inch (64.4 %)		

図8 抽出条件におけるレーザ切断加工性状

可能性があることがわかった。実験結果より、 出力70W、パルス数700 Pulse/inchのレーザ加 工条件が、マグネシウム合金 AZ31B 薄板の レーザ精密切断加工に適する条件として抽出さ れた。そこで、この条件(表1の赤枠および固 定条件)を用いてマグネシウム合金の形状加工 を行い、微細形状加工の可能性を検討した。

マグネシウム合金 AZ31B 薄板(厚み0.5 mm)に対して、図9に示す微細形状デザイン (ハニカム形状)のレーザ精密切断加工を試み た(切断方法は、2節と同様)。さらに、レー ザ切断加工とレーザ光吸収剤除去後に、ドロス 除去を目的として超音波洗浄(シャープ(株)、 UT-106、発振周波数 37kHz)を付加した酸エッ チング(タニムラ(株)、水溶性アルミサビ除



図10 微細形状加工結果

去液 BF4-26L) による二次加工を 10 分間行った。

微細形状の観察および測定結果を図 10 に示 す。レーザ切断加工によってストラット厚さ 0.70~0.80 mm 程度の微細形状加工が可能であ ることがわかった。また、超音波洗浄を付加し た酸エッチングによる二次加工によって、ドロ スの低減が可能であり、ストラット厚さは 0.60 ~0.70 mm 程度にまで減少した。しかしながら、 ストラットの形状は安定せず、ストラット厚さ にばらつきが生じたり、ストラットが欠損した りすることがあった。また、酸エッチングによ る二次加工では、ドロス除去加工は完全に行え ず、試料表面が溶けて荒れるなどの課題が残っ た。

4. おわりに

低出力炭酸ガスレーザによるマグネシウム合

金のレーザ切断加工の基礎的検討として、パル スレーザ(波長10.6 μm、ピーク出力100 W) により、マグネシウム合金 AZ31B 薄板(厚み 0.5 mm)のレーザ切断加工特性を評価した。 また、得られたレーザ加工条件から精密加工に 適する条件を抽出して、レーザ微細形状加工の 可能性を検討した。本研究により得られた成果 を以下にまとめる。

- (1) レーザパルス数が大きくなるにしたがっ て切断溝形状はストレートになっていき、 切断溝幅はレーザ光入射側および出口側 ともに小さくなる。
- (2) レーザ光入射側の切断溝幅は、出力が大 きくなるほど切断溝幅は基本的に大きく なる。
- (3) レーザ光出口側の切断溝幅は、出力が大 きくなるにしたがって切断溝幅は大きく なる。また、レーザ光出口側の切断溝幅 が大きくなるほどドロス高さは小さくな る。
- (4) デブリ高さは、出力およびレーザパルス 数によらず、0.20 mm 以下でほぼ一定と なる。
- (5) ハニカム形状のレーザ微細形状加工と超 音波洗浄を付加した酸エッチングによる 二次加工を行った結果、ストラット厚さ 0.60~0.70 mm 程度の微細形状を実現す ることができた。

以上のように、レーザ平均出力設定値および レーザパルス数(オーバラップ率)がレーザ切 断加工性状に及ぼす効果が明らかとなった。 レーザ加工条件を適切に制御することで、低出 力炭酸ガスレーザによるマグネシウム合金の レーザ切断加工が可能であることがわかった。

謝辞

本研究は、2019年度の卒業研究として実施 した研究成果である。本研究テーマについて、 数多くの実験データを収集して評価してくれた 小林義侑君に深く感謝する。 また、本実験で使用した試料であるマグネシ ウム合金 AZ31B の板材を提供して頂いた不二 ライトメタル株式会社に厚く御礼申し上げる。

参考文献

- 日本マグネシウム協会編:マグネシウム技術便
 第,カロス出版,(2000),429.
- 河村能人:航空機実装化を目指した KUMADAI
 マグネシウム合金の研究開発,軽金属,第65巻, 第9号(2015),466-471.
- 重松一典,斎藤尚文,中西勝,馬渕守,松山晴 俊,中村守:AZ31マグネシウム合金薄板のレー ザ切断,軽金属,第50巻9号(2000),446-450.
- 4) 遠藤雅守:マグネシウム合金のレーザー切断加 工,天田財団助成研究成果報告,Vol. 17, (2004),71-76.
- 5) 日本マグネシウム協会編:マグネシウム技術便 覧,カロス出版, (2000), 73-74.
- 6) 日本マグネシウム協会編:マグネシウム技術便
 覧,カロス出版, (2000),58.
- 7) 日本マグネシウム協会編:現場で生かす金属材料シリーズマグネシウム,丸善出版. (2011), 50-52.